





PROCJENA OŠTEĆENJA  
Mater




Oštećenje površina  
Površine od kamena  
(kamene fasade)  
Makroskopske  
(vidljive) promjene



Konstruktivna oštećenja  
Krovovi



Zidovi



DRAWING 10  
MNE.AD.10

DRAWING TITLE  
BARRACKS: DECAY

**AXUM**  
Project & Building Co. Ltd.  
projektovanje, inženjering, izvođenje

II Dalmatinske P+5  
85320 TIVAT, Montenegro

faza ARHITEKTURA

investitor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma  
Ministarstvo kulture

objekat: Utvrdjenje BESAC, NP "Skadarsko jezero" kat.par. 24, KO Boljevici, Opština Bar


projekat: GLAVNI PROJEKAT - Rekonstrukcija

vođeci projektant: Ivan STIPANIĆ, dia  
odgovorni projektant: Zorana MILOŠEVIĆ, dia  
arhitekture: Aleksandra KAPETANOVIĆ, dia

saradnici:

sadržaj: PROCJENA OŠTEĆENJA - OŠTEĆENJA NA KASARNI



br.projekta: GP 04-09/11  
datum: IX-2011  
razmjera: 1:100  
br. lista: 10a



Na svim nemalterisnim površinama




Na svim nemalterisnim površinama



Na svim nemalterisnim površinama



Na svim nemalterisnim površinama



DRAWING TITLE BARRACKS: DECAY		DRAWING 10 MNE.AD.10	
<b>AXUM</b> Project & Building Co. Ltd. projektovanje, inženjering, izvođenje		II Dalmatinske P+5 85320 TIVAT, Montenegro	
investitor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma Ministarstvo kulture		faza ARHITEKTURA	
objekat: Utvrdjenje BESAC, NP "Skadarsko jezero" kat.par. 24, KO Boljevici, Opština Bar			
projekat: GLAVNI PROJEKAT - Rekonstrukcija			
vođeci projektant: Ivan STIPANIĆ, dia odgovorni projektant: Zorana MILOŠEVIĆ, dia arhitekture: Aleksandra KAPETANOVIĆ, dia			
sadržaj: PROCJENA OŠTEĆENJA - OŠTEĆENJA NA KASARNI			
br.projekta: GP 04-09/11 datum: IX-2011 razmjera: 1:100 br. lista: 10a			