





PROCJENA OŠTEĆENJA

Mater




Oštećenje površina
Površine od kamena
(kamene fasade)
Makroskopske
(vidljive) promjene



Konstruktivna oštećenja
Krovovi



Zidovi



MNE.AD.07

II Dalmatinske P+5
projekt & building Co. Ltd.
projekovanje, inženjering, izvođenje

85320 TIVAT, Montenegro

faza ARHITEKTURA

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ministarstvo kulture

Utvrdjenje BESAC, NP "Skadarsko jezero" kat.par. 24, KO Boļjevići, Opština Bar

GLAVNI PROJEKAT - Rekonstrukcija

IVAN STIPANIĆ, dia

odgovorni projektant

Zorana MILOŠEVIĆ, dia

saradnici:

Aleksandra KAPETANOVIĆ, dia

PROCJENA OŠTEĆENJA - OŠTEĆENJA NA TVRDAVI


GP 04-09/11

IX-2011

1:100


br. lista:

07




UTVRDENJE SA KULAMA- FASADA 01

R 1:100




UTVRDENJE SA KULAMA- FASADA 02

R 1:100




UTVRDENJE SA KULAMA- FASADA 01

R 1:100



UTVRDENJE SA KULAMA- FASADA 02

R 1:100



R 1:100

AXUM

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ministarstvo kulture

Utvrdjenje BESAC, NP "Skadarsko jezero" kat.par. 24, KO Boļjevići, Opština Bar

GLAVNI PROJEKAT - Rekonstrukcija

IVAN STIPANIĆ, dia

odgovorni projektant

Zorana MILOŠEVIĆ, dia

saradnici:

Aleksandra KAPETANOVIĆ, dia

PROCJENA OŠTEĆENJA - OŠTEĆENJA NA TVRDAVI

GP 04-09/11

IX-2011

1:100

br. lista:

07