




PROCJENA OŠTEĆENJA  
Mater




Oštećenje površina  
Površine od kamena  
(kamene fasade)  
Makroskopske  
(vidljive) promjene



Konstruktivna oštećenja  
Krovovi



Zidovi






02  
UTVRĐENJE SA KULAMA- FASADA 04

R 1:100





01  
UTVRĐENJE SA KULAMA- FASADA 03

R 1:100




01  
UTVRĐENJE SA KULAMA- FASADA 03

R 1:100



02  
UTVRĐENJE SA KULAMA- FASADA 04

R 1:100



Nije bilo moguće izvršiti fotografsko-metričku analizu. U ovom slučaju  
rađena je vizuelna procjena da bi se utvrdio procenat svih vrsta  
oštećenja.

DRAWING TITLE FORT : DECAY		DRAWING N° MNE.AD.08	
PROJECT & BUILDING CO. LTD. projektovanje, inženjering, izvođenje		II Dalmatinske P+5 85320 TIVAT, Montenegro	
INVESTOR: Ministarstvo održivog razvoja i turizma		faza ARHITEKTURA	
OBJEKT: Utvrdjenje BESAC, NP "Skadarsko jezero" kat.par. 24, KO Boļjevići, Opština Bar			
PROJEKT: GLAVNI PROJEKAT - Rekonstrukcija			
VODEĆI PROJEKTANT: odgovorni projektant arhitekture:			
SARADNICI: Aleksandra KAPETANOVIĆ, dia			
SADRŽAJ: PROCJENA OŠTEĆENJA - OŠTEĆENJA NA TVRDAVI			
BR. PROJEKTA: GP 04-09/11		datum: IX-2011	
		razmjera: 1:100	
		br. lista: 08	